

**奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票**

調査日	2018 年	6 月	24 日	記入者	小倉つき子
調査者名	亀田	久門	鈴木	小倉	

調査対象先	堀家住宅表門				
所在地	五條市西吉野町賀名生1			電話番号	0747-32-0730
代表者 調査対応者	当主母堂の堀昭子さん				
対象文化財	彫刻	県指定:	件	国宝:	件
	建造物	県指定:	1 件	国宝:	1 件
			棟		棟
			棟		棟

**地震対策**

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済	<input type="radio"/> B:一部実施済	<input checked="" type="radio"/> C:未実施
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容		
	今後の予定		
	要望		
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない	<input type="checkbox"/> 資金が足りない
		<input type="checkbox"/> その他( )	
	今後の予定	表門の茅葺屋根を1999年に解体修理したが、地震対策は特にしていない。	
	要望	堀家は丹生川沿いあり、水害が多い。特に2012年、2017年の大雨では床下浸水に。家の前の川底が土砂のために浅くなっている。川底を掘り、洪水や土砂崩れなどの水害対策を要望したい。	

**防火対策**

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済	<input type="radio"/> B:一部実施済	<input type="radio"/> C:未実施
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	火災報知機、受信機や消火器などの防火対策は県の指導通り備えてはいる。	
	今後の予定	火災と分かったら、まず、119番に通報と肝に銘じている。	
	要望	火災受信機などの使用法を十分に教えてほしい。	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない	<input type="checkbox"/> 資金が足りない
		<input type="checkbox"/> その他( )	
	今後の予定		
	要望		

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	堀家住宅表門
-------	--------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	門の茅葺屋根の中にハチの巣があったが、今はなくなっている。シロアリ被害の可能性はある。最近、鳥が屋根の茅をついばんでいる。
③ 今後	今後の予定、要望	特になし。



【調査票記入者(小倉つき子)の感想】

丹生川沿いにあり、家の前の川底が土砂のために浅くなっている。甚大な豪雨被害が心配される昨今、文化財保護はもとより、流域居住者の安全のためにも、早急に川底を掘るなどの水害対策をするべき。