

**奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票**

|      |        |     |      |     |       |
|------|--------|-----|------|-----|-------|
| 調査日  | 2019 年 | 4 月 | 17 日 | 記入者 | 久門たつお |
| 調査者名 | 大谷     | 久門  | 鈴木   | 橋詰  |       |

|              |               |      |            |      |        |
|--------------|---------------|------|------------|------|--------|
| 調査対象先        | 乾家住宅          |      |            |      |        |
| 所在地          | 五條市西吉野町滝163   |      |            | 電話番号 |        |
| 代表者<br>調査対応者 | 乾家住宅で育った杉本進さん |      |            |      |        |
| 対象文化財        | 彫刻            | 県指定: | 件          | 国宝:  | 件      |
|              | 建造物           | 県指定: | 1 件<br>1 棟 | 国宝:  | 件<br>棟 |

**地震対策**

|                   |                             |  |  |
|-------------------|-----------------------------|--|--|
| ①対策の現況            | <input type="radio"/> A:実施済 | <input type="radio"/> B:一部実施済  | <input checked="" type="radio"/> C:未実施 |
| ② ①の回答が<br>A、Bの場合 | 対策の経緯、<br>内容                |  |  |
|                   | 今後の予定                       |  |  |
|                   | 要望                          |  |  |
| ③ ①の回答が<br>Cの場合   | 実施して<br>いない理由               | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない<br><input checked="" type="checkbox"/> その他(茅葺屋根だったが県教委の方針で15年ほど前にトタンをかぶせる構造となった。瓦屋根に比べて軽く、柱もしっかりしているので、そこそこの地震には耐えられると考えている。) |  |
|                   | 今後の予定                       | 県指定の乾家住宅は江戸時代中期の建築で、当寺の農家の様子をよくとどめている。20年ほど前まで実際に使用。現在、乾家は隣の家に居住し、乾家住宅の保全に努めている。   |  |
|                   | 要望                          | 特にない。  |  |

**防火対策**

|                   |  |   |                             |
|-------------------|--|---|-----------------------------|
| ①対策の現況            | <input checked="" type="radio"/> A:実施済 | <input type="radio"/> B:一部実施済   | <input type="radio"/> C:未実施 |
| ② ①の回答が<br>A、Bの場合 | 対策の経緯、<br>内容                           | 火災感知器を各部屋に設置、異常を感知すると警報音が鳴り、隣家でキャッチする仕組み。消火器も室内に常設している。   |                             |
|                   | 今後の予定                                  | 特にない。   |                             |
|                   | 要望                                     | 特にない。   |                             |
| ③ ①の回答が<br>Cの場合   | 実施して<br>いない理由                          | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない<br><input type="checkbox"/> その他( ) |                             |
|                   | 今後の予定                                  |   |                             |
|                   | 要望                                     |   |                             |

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

|       |      |
|-------|------|
| 調査対象先 | 乾家住宅 |
|-------|------|

| 獣害・白アリ等の対策   |                               |  |
|--------------|-------------------------------|--|
| ① 獣害等被害      | <input type="radio"/> A: 経験あり | <input checked="" type="radio"/> B: 経験なし   |
| ② ①の回答が Aの場合 | どのような被害か                      |  |
| ③ 今後         | 今後の予定、要望                      | 山間地なのでシカ、アライグマ、ハクビシンなどが出没している。乾家住宅に接して畑があり、フェンスやネットで防護しているので、住宅にも被害はない。白アリは定期的に点検している。 |

奥に見えるのが乾家住宅(正面から)



入母屋造、茅葺の屋根(現在屋根はトタンで覆う)



裏庭からの乾家住宅全景



細い竹を藤のつるで編んだ「簀(す)の子天井」



土間の梁の火災感知器(左)と室内の消火器



【調査票記入者(久門たつお)の感想】

建てられたのが江戸時代中期なので、200年以上は経過しているが、20年ほど前まで実際に生活の場だった。簀(す)の子天井や太い梁、土間に埋め込まれたわら作業用の石などに歴史が感じられた。引き続き災害対策にも努めていただき、後世に末永く伝えていてもらいたい。