

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

| | | | | | |
|------|--------|------|-----|-----|------|
| 調査日 | 2018 年 | 11 月 | 5 日 | 記入者 | 亀田幸英 |
| 調査者名 | 大谷 | 亀田 | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|------------|------|--------------|
| 調査対象先 | 當麻寺 | | | | |
| 所在地 | 葛城市当麻1263 | | | 電話番号 | 0745-48-2001 |
| 代表者 調査対応者 | 當麻寺中之坊 松村實昭住職 | | | | |
| 対象文化財 | 彫刻 | 県指定: | 1 件 | 国宝: | 件 |
| | 建造物 | 県指定: | 2 件 2 棟 | 国宝: | 件 棟 |
| | | | | 重文: | 件 |
| | | | | 重文: | 件 |

地震対策

| | | |
|-------------------|--|--|
| ①対策の現況 | <input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施 | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経緯、 内容 | |
| | 今後の予定 | |
| | 要望 | |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施して いない理由 | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> その他(地震対策は一切行っていない) |
| | 今後の予定 | 予定なし。 |
| | 要望 | 特になし。 |

防火対策

| | | |
|-------------------|--|---|
| ①対策の現況 | <input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施 | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経緯、 内容 | 消防署の指導の下、防火対策は実施している。境内には消火栓、ホース格納庫、建造物には消火器を設置している。本堂内には火災感知器、火災受信機を設置(本堂内部撮影不可)。 |
| | 今後の予定 | 特になし。 |
| | 要望 | 特になし。 |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施して いない理由 | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他() |
| | 今後の予定 | |
| | 要望 | |

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

| | |
|-------|-----|
| 調査対象先 | 當麻寺 |
|-------|-----|

| 獣害・白アリ等の対策 | | |
|--------------|-------------------------------|--|
| ① 獣害等被害 | <input type="radio"/> A: 経験あり | <input checked="" type="radio"/> B: 経験なし |
| ② ①の回答が Aの場合 | どのような被害か | |
| ③ 今後 | 今後の予定、要望 | 特になし。 |



仁王門(県指定)の全景



仁王門の傍にある消火栓とホース格納庫



大師堂(県指定)境内の鐘楼前のホース格納庫



大師堂の裏面にある消火器



本堂正面階段にある消火栓

【調査票記入者(亀田幸英)の感想】

県指定文化財の仁王門や大師堂、同彫刻の木造阿弥陀如来立像の安置されている本堂にも耐震対策はなし。防火対策は消防署の指導の下実施済。境内の圧倒的な広さと貴重な文化財の数の多さは圧巻。