奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018	年	4 月	25 日	記入者	小倉つき子
調査者名	小倉	亀田	倉本	鈴木	橋詰	

調査対	対象先	岩室区(皇大神社境内)									
所有	在地	宇陀市大宇	它岩室31	電話番号							
	表者 対応者	────────────────────────────────────									
14-11-7	明旦八心日	彫刻	県指定	: 1	件	国宝:	件	重文:		件	
対象文化財	建造物			件 棟	国宝:	件 棟	重文:		件 棟		
			ļ		<u>:</u> ^快 地震対策						
① 対 第	乗の現況	O A:	実施済	● B:一部実施済 ○ C:未実施							
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容		皇大神社境内に建つ大日堂に、木造大日如来坐像が祀られている (かつて当地にあった崇福寺の旧仏)。20年以上前に建てられたお堂 で、耐震対策はしていないが、お堂後ろの大木を万一に備え、1ヵ月 前に切り倒した。								
	今後の予定		お堂の後ろのイチョウの大木の枝切りをする。								
	要望		特になし								
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由		□ 対策の必要がない □ 資金が足りない								
			ロ その他()								
	今後の予定										
	要望										
				防火剂							
①対策の現況		O A:	実施済		•	B:一部実施	済 () C∶未実	!施		
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経 内容	対策の経緯、 内容		堂内に電気配線がないので、漏電などの心配はない。消火栓、消火器、防火水槽は設置。							
	今後の予	今後の予定		特になし							
	要望	要望		特になし							
③ ①の回答が Cの場合	中#1 -			の必要な	がない	□資金な	が足りない				
	実施して いない理由		□ その他(
	今後の予	今後の予定									
	要望										

調査対象先

岩室区(皇大神社境内)

歌書・白アリ等の対策 ① 獣書等被害 ② ①の回答が Aの場合 ② ②のような 被害か ③今後 今後の予定、 要望

皇大神社境内に建つお堂





お堂下の排気口(四方に設置されている)



奈良県文化財指定書(平成28年指定)



お堂近くの消火栓(左)と防火水槽ニヵ所



【調査票記入者(小倉つき子)の感想】



神社境内に建つ小堂で、明治の廃仏毀釈で廃された のであろう旧崇福寺の旧仏を地域の人たちが守って いる。倒木に備えてお堂の周りの大木を切るなど、大 切にしている思いが伝わる。