

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2017年	9月	26日	記入者	橋詰輝己
調査者名	亀田	鈴木	橋詰		

調査対象先	金躰寺(こんたいじ)(浄土宗)				
所在地	奈良市十輪院町6			電話番号	0742-22-3757
代表者 調査対応者	吉永 正伸(よしなが しょうしん)住職				
対象文化財	彫刻	県指定:	件	国宝:	件
	建造物	県指定:	1件 棟	国宝:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	今年の9月本堂の屋根瓦一部を修理。県・市の補助金を受ける。寺は4割負担。
	今後の予定	修理するところはたくさんある。将来は本堂全体の半解体修理を考えている。雨で本堂が痛んできている。
	要望	県に修理依頼の要望は出している。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	消火器・火災報知器(空気管)・熱感知器の設置。避雷針はなし(30年前境内のクスノキに雷が落ちた)
	今後の予定	近くに住宅で10数年前に火災があった。住職が消防署に連絡。このことで火災には特に注意を払っている。
	要望	特になし。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	金鉢寺(こんたいじ)(浄土宗)
-------	-----------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	15年前に白アリの調査・消毒は行っている。野良猫が多い。イタチが本堂に入っている様子。鹿は来ない。
③ 今後	今後の予定、要望	そろそろ、白アリの点検も考えている。



【調査票記入者(橋詰輝己)の感想】

10年前には近くでボヤがありひどく心配した。住宅地と隣接しているので火災の延焼が心配との意見もあった。獣害では野良猫が多い。災害対策の問題点は見られなく境内も整頓されていた。