

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先

旧柳生藩家老屋敷

獣害・白アリ等の対策

① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	獣害については特になし。スズメバチも小さいうちに処理している。

屋根を軽量化した主屋



長屋門(奈良県指定文化財に含まれる)



腐食した柱と土台(鋼製束による応急処置)



消火器と火災報知機



火災受信盤



【調査票記入者(仲谷裕巳)の感想】

主屋の北西側の土台や柱が腐食しているのは、湿気が影響していると思われるので、今後も定期的な維持管理が求められる。