

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

| | | | | | |
|------|-------|----|-----|-----|------|
| 調査日 | 2017年 | 7月 | 16日 | 記入者 | 鈴木英一 |
| 調査者名 | 大村 | 亀田 | 鈴木 | 橋詰 | 水間 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------|----------|------|--------------|
| 調査対象先 | 天満神社本殿・八幡神社本殿 | | | | |
| 所在地 | 大和高田市根成柿614 | | | 電話番号 | 0745-53-0826 |
| 代表者 調査対応者 | 鈴木秀雄宮司 | | | | |
| 対象文化財 | 彫刻 | 県指定: | 件 | 国宝: | 件 |
| | 建造物 | 県指定: | 2件 2棟 | 国宝: | 件 棟 |
| | | | | 重文: | 件 |
| | | | | 重文: | 件 |

地震対策

| | | |
|-------------------|--|---|
| ①対策の現況 | <input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施 | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経緯、 内容 | |
| | 今後の予定 | |
| | 要望 | |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施して いない理由 | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input checked="" type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> その他(県からの要請もない) |
| | 今後の予定 | 必要は感じているが、県からの要請もないので、具体的に動いていない。 |
| | 要望 | |

防火対策

| | | |
|-------------------|--|---|
| ①対策の現況 | <input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施 | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経緯、 内容 | 旧式の火災報知器(手動式)は設置されている。 |
| | 今後の予定 | 具体的には無い。 |
| | 要望 | 留守中や夜間に発生した場合通報が遅れる心配がある。 |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施して いない理由 | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他() |
| | 今後の予定 | |
| | 要望 | |

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先

天満神社本殿・八幡神社本殿

獣害・白アリ等の対策

| | | |
|-------------|--|-------------------------------|
| ① 獣害等被害 | <input checked="" type="radio"/> A: 経験あり | <input type="radio"/> B: 経験なし |
| ② ①の回答がAの場合 | どのような被害か | シロアリ駆除済み。 |
| ③ 今後 | 今後の予定、要望 | 特になし。 |

天満神社本殿



天満神社本殿側面上部

八幡神社本殿



八幡神社本殿土台柱



天満神社本殿側面下部



【調査票記入者(鈴木英一)の感想】



旧式の火災報知器で、関係機関への自動連絡は不可です。