

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018 年	12 月	5 日	記入者	橋詰輝己
調査者名	亀田	橋詰			

調査対象先	良福寺(寺はなくお堂のみ) 木造文珠菩薩騎獅像 (西町自治会)				
所在地	大和郡山市西町319			電話番号	
代表者 調査対応者	西町自治会会長 松坂重夫氏				
対象文化財	彫刻	県指定:	1 件	国宝:	件
	建造物	県指定:	件 棟	国宝:	件 棟
				重文:	件
				重文:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	昭和56年の改修を実施。お堂の基礎はコンクリートで固めている。 代表も当時のことはよく知らない。
	今後の予定	無し
	要望	無し
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

防火対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	お堂の近くに消火栓が設置。3個の消火器も設置。内部の火災検知器は確認できなかった。
	今後の予定	無し
	要望	無し
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	良福寺(寺はなくお堂のみ)	木造文珠菩薩騎獅像 (西町自治会)
-------	---------------	-------------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	お堂の基礎はコンクリートで改修されており、白アリの被害は見られない。近所では、アライグマの出没は聞く。お堂の被害はない。年数回の法要、見学の度にお堂を開放される。子供の習字等も張られて、よく利用されている
③ 今後	今後の予定、要望	無し

良福寺はなくお堂のみ

木造文珠菩薩騎獅像(コピー使用)



昭和56年の改修時コンクリートの基礎

お堂の近くにホース格納箱



消火器の設置

【調査票記入者(橋詰輝己)の感想】



地震・火災・獣害対策については特に問題個所は見られなかった。ただ、無住でお堂は地区の自治会の当屋さんで管理されており地域住民の信仰の熱さが感じ取られた。