

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	30年	5月	23日	記入者	鈴木英一
調査者名	久門	倉本	仲谷	鈴木	

調査対象先	御霊神社 (五條市内23御霊神社の総本宮)				
所在地	五條市霊安寺町2206			電話番号	0747-23-0178
代表者 調査対応者	藤井利夫宮司				
対象文化財	彫刻	県指定:	1件	国宝:	件
	建造物	県指定:	1件 1棟	国宝:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	本殿に対して今年度、奈良県と五條市で本格的に調査予定。
	要望	特にない。

防火対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	昭和53年に改修工事を実施したが40年余り経ち、屋根の檜皮も回廊の柱もかなり傷みが激しい。今年度、奈良県と五條市が本格的に調査を実施する。
	今後の予定	例年、秋祭りは行っているが、今後は子供神輿を実施して氏子や住民との交流を図っていきたい
	要望	特にない。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	御霊神社 (五條市内23御霊神社の総本宮)
-------	-----------------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	①平成29年4月にアライグマ1匹捕獲。②ムササビを駆除したがまだいるようだ。③白蟻は以前駆除し現在はいいない。
③ 今後	今後の予定、要望	特にない。

五條市23神社総本宮正面



本殿の土台柱かなり痛んでいる



本殿檜皮が崩れ雨が降ると雨樋にバケツ2杯溜まる



垂木と彫刻の間上部に穴あり小動物往来



貯水槽からホースの格納庫



【調査票記入者(鈴木英一)の感想】

改修後40年余り、屋根や柱に傷みが目立つ。