

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018 年	5 月	23 日	記入者	仲谷裕巳
調査者名	鈴木	久門	倉本	仲谷	

調査対象先	大澤(だいたく)寺(高野山真言宗)				
所在地	五條市大沢町581			電話番号	0747-23-1744
代表者 調査対応者	尾来孝志 住職				
対象文化財	彫刻	県指定:	1 件	国宝:	件
	建造物	県指定:	棟	国宝:	棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	県指定文化財の木造薬師如来立像の修理時(平成8年頃)に本堂の床を補強。2年前に屋根瓦の葺き替えを実施し、棧瓦としたことで軽量化を図った。また、庫裏の天井裏に鉄棒を使用し補強している。
	今後の予定	庫裏の屋根も葺き替えたので、現在は特に考えていない。
	要望	特になし。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	10年くらい前に本堂、庫裏、客殿にセキュリティ会社の火災感知器を設置した。本堂、入口付近に消火器を設置している。
	今後の予定	特に考えていない。
	要望	特になし。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	大澤(だいたく)寺(高野山真言宗)
-------	-------------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答がAの場合	どのような被害か	本堂の屋根裏に小動物のフンがある。
③ 今後	今後の予定、要望	特に対策等は考えていない。 スズメバチの巣ができたこともあるが、小さいうちに駆除しているので問題はない。

大澤寺本堂



本堂入口脇の消火器




庫裡、客殿の屋根葺替え状況



県指定の木造薬師如来立像は秘仏でペールが



本堂内陣格天井の火災感知器



【調査票記入者(仲谷裕巳)の感想】

本堂の屋根裏に小動物の糞が見つかったが、侵入経路を突き止め侵入口を塞ぐ必要がある。