

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2017年	7月	16日	記入者	大村隆清		
調査者名	大村	亀田	鈴木	橋詰	水間		

調査対象先	長柄神社						
所在地	御所市名柄271				電話番号		
代表者 調査対応者	名柄区長 富永氏						
対象文化財	彫刻	県指定:	件	国宝:	件	重文:	件
	建造物	県指定:	1棟	国宝:	棟	重文:	棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	長柄神社本殿は県指定文化財に指定されているが、県から地震対策の指導は無し。地震保険付きの火災保険を掛けているが、本殿を耐震構造にしていない。
	今後の予定	名柄地区は氏子が減少し、神社の収入もわずかな賽銭収入のみで、神社を維持していくのが苦しい状況で、今後も本殿を耐震構造にする予定は無し。
	要望	要望は無し。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	県指定文化財に指定されているが、県から防火対策の指導は無し。火災保険に加入。本殿、拝殿、拝殿軒下、拝殿小屋裏の4か所に火災感知器・火災報知機を設置するが、火災受信機が無人の会所にあり。
	今後の予定	予定は無し。
	要望	要望は無し。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	長柄神社
-------	------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	予定、要望は無し。

長柄神社本殿



長柄神社本殿屋根裏(龍の絵)



長柄神社境内摂社



拝殿の火災報知機



拝殿の火災感知器



【調査票記入者(大村隆清)の感想】

県指定の長柄神社本殿は、耐震構造にしていないので、心配である。また、火災感知器・火災報知機が設置されていても、火災受信機が無人の会所にあるのは問題である。