

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

| | | | | | |
|------|--------|------|------|-----|------|
| 調査日 | 2017 年 | 12 月 | 18 日 | 記入者 | 鈴木英一 |
| 調査者名 | 亀田 | 鈴木 | 橋詰 | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------|--------|------|--------------|
| 調査対象先 | 朝護孫子寺(信貴山真言宗) | | | | |
| 所在地 | 生駒郡平群町信貴山2280-1 | | | 電話番号 | 0745-72-2277 |
| 代表者 調査対応者 | 事務長補佐 田中義剛氏 | | | | |
| 対象文化財 | 彫刻 | 県指定: | 1 件 | 国宝: | 件 |
| | 建造物 | 県指定: | 件 棟 | 国宝: | 件 棟 |
| | 重文: | | 件 | 重文: | 件 |
| | | | | 重文: | 件 棟 |

地震対策

| | | |
|-------------------|--|---|
| ①対策の現況 | <input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施 | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経緯、 内容 | 本堂は懸崖造で、築後約60年経ち、老朽化しており、平成28年より、改修基本計画に着手し、計画が出来次第、着手していく。工事は、金剛組に、お願いしている。なお、銅造毘沙門天立像(県指定)は霊寶館で保管。 |
| | 今後の予定 | 本堂が、完成したら、他の建物も、逐次建て替えていく。 |
| | 要望 | 特になし。 |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施して いない理由 | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他() |
| | 今後の予定 | |
| | 要望 | |
| | | |

防火対策

| | | |
|-------------------|--|---|
| ①対策の現況 | <input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施 | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経緯、 内容 | 現在計画中の、プロジェクトが、実施されれば解決できる。 |
| | 今後の予定 | 基本計画、完成待ち。 |
| | 要望 | 特になし。 |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施して いない理由 | <input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他() |
| | 今後の予定 | |
| | 要望 | |
| | | |

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先

朝護孫子寺(信貴山真言宗)

獣害・白アリ等の対策

| | | |
|--------------|--|---|
| ① 獣害等被害 | <input checked="" type="radio"/> A: 経験あり | <input type="radio"/> B: 経験なし |
| ② ①の回答が Aの場合 | どのような被害か | アライグマを捕獲し町(平群町)に処理していただいた。スズメ蜂やシロアリ等は、発見次第処理しているが、イノシシは、境内に猪上神社が、まつられている関係で、寺としては、駆除できない。 |
| ③ 今後 | 今後の予定、要望 | 参拝者に何かあってはならないので、出来るだけ早めに駆除している。 |

朝護孫子寺霊宝館



ご神木(榎の木樹齢1500年)



本堂(懸崖造)



猪上神社



銅造毘沙門天立像(県指定:ネットより)



【調査票記入者(鈴木英一)の感想】

現行の懸崖造りの本堂は、地震対策をしていない。そこで平成28年より再建に取り組み現在設計中。