

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018 年	10 月	20 日	記入者	中川邦子
調査者名	亀田	久門	中川		

調査対象先	安能寺(曹洞宗)				
所在地	宇陀郡御杖村菅野1867			電話番号	0745-85-3330
代表者 調査対応者	中 崙 教道 住職				
対象文化財	彫刻	県指定:	件	国宝:	件
	建造物	県指定:	1 件 1 棟	国宝:	件 棟
				重文:	件
				重文:	件

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> 県の指定(平成元年)を受けて鐘楼門の柱を支えるワイヤーをはずしたが、それからも特に被害は出ていない。
	今後の予定	県・村からの補助金と自費合わせて、平成3年・27年に茅葺屋根を葺き替えている。今後も定期的に葺き替えが必要。
	要望	特になし。

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	消防署の指導を受け、煙感知器・警報機・消火器を設置している。
	今後の予定	特になし。
	要望	特になし。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	安能寺(曹洞宗)
-------	----------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	ハクビシンが天井裏に出入りしたので、茅葺屋根の両端を防護ネットで塞いで対応した。
③ 今後	今後の予定、要望	特になし。

県指定文化財の鐘楼門(1712年建立)



火災報知機



鐘楼門天井の煙感知器



鐘楼門横の消火器



ハクビシン除けの防護ネット



【調査票記入者(中川邦子)の感想】

県指定の茅葺屋根の鐘楼門は美しく心に残る。屋根が軽いぶん地震には強いようである。ご住職は、30年毎の葺き替えには費用がかかるが、なんとか建てられた当時の姿を守っていきたく強く語っておられた。