

**奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票**

調査日	2019年	2月	9日	記入者	大谷巳弥子
調査者名	大谷	亀田	鈴木	水間	

調査対象先	大福寺(高野山真言宗)				
所在地	北葛城郡広陵町的場80			電話番号	0745-56-5484
代表者 調査対応者	加藤 祥真氏(住職)				
対象文化財	彫刻	県指定:	3件	国宝:	件
	建造物	県指定:	件 棟	国宝:	件 棟
				重文:	件
				重文:	件 棟

**地震対策**

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> その他(江戸時代中期建築の本堂に、多くの仏像や板絵曼荼羅等が納められているが、特に地震対策は見受けられなかった。ご住職のご意向により、お話を伺うことは出来なかった。)
	今後の予定	特になし
	要望	特になし

**防火対策**

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	本堂、太子堂共に、消火器・熱感知器が設置されており、セコムの表示もあったが、境内に消火栓・消防ホース等は見受けられなかった。
	今後の予定	特になし。
	要望	特になし。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	大福寺(高野山真言宗)
-------	-------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答がAの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	住宅地近接のため、獣害は無いかと思われるが、白アリ被害については不安を感じる。

大福寺山門



調査対象の南都宿院仏師作の三仏像が安置された本堂



本堂裏に設置された消火器、防犯装置



雨宝童子像、十一面観音像、難陀竜王(HPより引用)



像高76, 2cm 像高183, 2cm 像高77, 8cm

弘法大師像を祀る大師堂



【調査票記入者(大谷巳弥子)の感想】

中世豪族箸尾氏の祈願寺として栄え、数多くの見応えある文化財が収められているが、ご住職ご多忙のため、防犯面でもご苦労が多いようだ。現在拝観も予約制のため、美しいお堂や仏像が人の目に触れる機会が少ないことを残念に思う。