

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2017年	9月	22日	記入者	橋詰輝己
調査者名	鈴木	久門	小倉	岡村	橋詰

調査対象先	中墓寺(ちゅうぼじ)(融通念仏宗)						
所在地	奈良市下狭川町2060			電話番号	0742-95-0612		
代表者 調査対応者	貴田 崇宣(きた そうせん)住職						
対象文化財	彫刻	県指定:	3件	国宝:	件	重文:	件
	建造物	県指定:	棟	国宝:	棟	重文:	棟

地震対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	県指定の仏像3体が置かれている瑠璃殿は昭和60年4月に完成しその後はなにもしていない。屋根瓦はあわじ瓦で覆っている。瑠璃殿に入る階段の一部に剥離が見られる。
	今後の予定	階段等は修理を考えている。
	要望	修理費用の問題。県の補助が必要。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

防火対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	火災報知機は取り付けしていない。ただし、瑠璃殿の近くに防火水槽が設置してある。消火器は隣の本堂にある。
	今後の予定	特に考えていない。
	要望	特にない。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先

中墓寺(ちゅうぼじ)(融通念仏宗)

獣害・白アリ等の対策

① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答がAの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	瑠璃殿の建物が鉄筋なので白アリには大丈夫。獣害は特にはない。

仏像が置かれている瑠璃殿



県指定の木造薬師如来坐像



県指定の木造阿弥陀如来坐像(上品下生印)



県指定の木造阿弥陀如来坐像(定印)



瑠璃殿近くの防火水槽



【調査票記入者(橋詰輝己)の感想】

昭和60年に完成した瑠璃殿は新しく、地震とシロアリは問題ない。本堂に消火器を置いており、近くには防火用の水槽もある。火災報知器を設置したほうがいいのか、との感想を持った。