奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

| 調査日 | 2017 | 年 | 12 月 | 16 日 | 記入者 | 水間充 |
|--------------|------|----|------|------|-----|-----|
| 調査者名 | 小倉 | 久門 | 鈴木 | 水間 | | |
| 沙里 名石 | | | | | | |

| 調査対象先 | 沓掛町自治会(旧浄土寿寺) | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--------|----------|-------------|----------|--|
| 所在地 | 奈良市沓掛町の沓掛町公民館 電話番号 080-4 | | | | | 080-4120-70 | 038 | |
| 代表者 調査対応者 | 世界 世界 世界 世界 世界 世界 世界 世界 世界 世界 | | | | | | | |
| 対象文化財 | 彫刻 | 県指定: | 1 件 | 国宝: | 件 | 重文: | 件 | |
| | 建造物 | 県指定: | 件 棟 | 国宝: | 件 棟 | 重文: | 件 棟 | |
| | | | <u>:</u> ^快 地震対策 | | 1木 | | 1本 | |
| ①対策の現況 | _O_A: | 実施済 | ● B:一部実施済 C:未実施 | | | | | |
| | 対策の経 内容 | ["] | 昭和63年3月22日、「木造阿弥陀如来坐像」県指定を受けた。それに伴い平成元年~2年度にかけ保存修理等実施(解体修理・台座構造強化等)。 | | | | | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 今後の予 | 定 | 建物の天井・柱に耐震補強されているものの、建物全体から見れば 一部に留まるが、今のところこれ以上の計画はない。 | | | | | |
| | 要望 | | 特になし。 | | | | | |
| | 中坎一 | | □ 対策の必要がない □ 資金が足りない | | | | | |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 実施していない理 | 曲 | 口 その他() | | | | | |
| | 今後の予 | 定 | | | | | | |
| | 要望 | | | | | | | |
| | | | 防火文 | | <u> </u> | | | |
| ①対策の現況 | O A: | 実施済 | • | B:一部実施 | 済 [🤇 |) C∶未実施 | <u> </u> | |
| ② ①の回答が A、Bの場合 | 対策の経 内容 | | 建物の右側に半鐘を設置した鉄塔あり。火災受信機・報知器・消火器等対策実施。市の文化財課から年1回くらい報知器の点検あり。 | | | | | |
| | 今後の予 | 定 | 今のところこれ以上の対策予定なし。 | | | | | |
| | 要望 | 特 | 特になし。 | | | | | |
| | | | □ 対策の必要がない □ 資金が足りない | | | | | |
| | 実施していない理 | 由 □ | その他(| | |) | | |
| ③ ①の回答が Cの場合 | 今後の予 | 定 | | | | | | |
| | 要望 | | | | | | | |

調査対象先

沓掛町自治会(旧浄土寿寺)

| 獣害・白アリ等の対策 | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ①獣害等被害 | A:経験あり | | | | | | |
| | どのような 被害か | | | | | | |
| ③今後 | 今後の予定、 要望 | 周辺にイノシシや床下にイタチ等小動物来るが今のところ被害 い。 | | | | | |

公民館全景。右側に避雷針も兼ねる半鐘塔あり





県指定の木造阿弥陀如来坐像。平成2年度に修復



天井と柱の補強



玄関に設置の火災受信機と消火器



【調査票記入者(水間充)の感想】



地域の公民館で、木造阿弥陀如来坐像が大切に守られ保存されており感銘を受けた。現在、自治会で耐震・防火・防犯等、可能な範囲での対策は講じられている。引続き公民館が文化財保存施設としても長く継承されていくことを願っている。