奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018	年	9 月	5 日	記入者	中川崇
調査者名	大谷	久門	鈴木	仲谷	中川崇	
调查 有名						

調査対象先	細川家住宅								
所在地	奈良市南城	■町65		電話番号					
代表者 調査対応者	└────────────────────────────────────								
対象文化財	彫刻	県指定	: 件	国宝:	件	重文:	件		
	建造物	県指定	1 4生	国宝:	件 棟		件 		
	II.		地震対策						
①対策の現況	• A:	実施済	〇 B:一部実施済 〇 C:未実施						
	対策の経 内容	緯、	県からの指示で対策を実施。瓦から土を抜いて軽量化した。						
② ①の回答が A、Bの場合	今後の予	定	特になし。						
	要望		建物を改変できる基準について、給湯器やエアコンを設置してよいことになった等、方針がいつのまにか変わっている。問い合わせをして初めて判明するというのは不便である。						
				□ 対策の必要がない □ 資金が足りない					
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由 		ロ その他()			
	今後の予	·定							
	要望								
			防火茅	対策					
①対策の現況	• A:	実施済	0	B:一部実施	済	○ C:未実	施		
	対策の経 内容	緯、	感知器(県が推奨している型)を天井に設置。消火器を土間の近く等すぐ手に取れる場所に設置している。						
② ①の回答が A、Bの場合	今後の予	定	特になし。						
	要望		特になし。						
③ ①の回答が Cの場合	pt-16			□ 対策の必要がない □ 資金が足りない					
	実施していない理	曲	ロ その他(
	今後の予	定							
	要望								

調査対象先

細川家住宅

獣害・白アリ等の対策							
①獣害等被害	A:経験あり	○ B: 経験なし					
② ①の回答が Aの場合	どのような 被害か	白アリが発生したが、2001年に廊下の板を外して消毒済み。					
③今後	今後の予定、 要望	特になし。					

道路に面した正面(南側から)

「寺川屋」の屋号で和蝋燭の製造販売をしてきた





天井の感知器

土間の壁に設置している火災受信機





土間に設置している消火器

【調査票記入者(中川崇)の感想】



細川家住宅は、今でも現役の仕事場であり生活空間でした。防災対策への意識の高さ、県の文化財行政への指摘など、こちらも大変勉強させていただきました。ありがとうございました。