

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2017年	10月	28日	記入者	中川邦子
調査者名	亀田	鈴木	中川	橋詰	

調査対象先	阿弥陀寺(浄土宗)				
所在地	奈良市南風呂町10			電話番号	0742-25-0316
代表者 調査対応者	森 大介 住職				
対象文化財	彫刻	県指定:	件	国宝:	件
	建造物	県指定:	4件 4棟	国宝:	件 棟
				重文:	件
				重文:	件

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> 51年前(昭和41年)に県の助成金を受けて建物の傾きを抑える補修工事を行う。2年前に修理後50年を経た現況調査を受けた。県指定を受けたのは昭和52年5月20日。
	今後の予定	今後のことは、子息が代を継いでからのことになるので未定。
	要望	要望ではないが、時代の変化の中でお寺の果たす役割や運営の難しさを感じている。

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	消防署の指導により指定の場所(4か所)に火災報知機を設置、年2回の定期点検をうけている。消火器も各所に配備している。
	今後の予定	特になし
	要望	特になし
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先

阿弥陀寺(浄土宗)

獣害・白アリ等の対策

① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	白アリ駆除実施済
③ 今後	今後の予定、要望	特になし

正面(奥に中門が見える)



中門(県指定)の柱に消火器設置



庫裡・客殿(2棟とも県指定)



本堂(県指定)



庫裡にある火災受信機



【調査票記入者(中川邦子)の感想】

歴史ある奈良町の一角、住宅が密集した地域にある。このような所では火災が恐ろしいものだと強く感じる。前回の補修から年月が経っている為、県の現状調査結果から助成金が受けられることを願うばかりです。