

**奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票**

調査日	2017 年	8 月	20 日	記入者	中川邦子
調査者名	亀田	鈴木	中川邦	中辻	水間

調査対象先	璉城寺(浄土真宗遣迎院派)				
所在地	奈良市西紀寺町45			電話番号	0742-22-4887
代表者 調査対応者	下間(しもつま)景甫住職				
対象文化財	彫刻	県指定:	1 件	国宝:	件
	建造物	県指定:	件 棟	国宝:	件 棟
				重文:	2 件
				重文:	件 棟

**地震対策**

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	平成13年 屋根の修理時少し軽量化した。本堂の下に補強の為に土を入れた。仏像彫刻(県指定1・重文2)については阪神大震災時倒れたが無事。
	今後の予定	特にない
	要望	文化財を守るために本堂の襖の修理について行政に相談したが反応無し。行政には、きめ細かい柔軟な対応をしていただきたい。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

**防火対策**

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	消防署の検査・指導は近年無かった。消火器の設置済。
	今後の予定	特にない
	要望	特にない
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	特にない
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	璉城寺(浄土真宗遣迎院派)
-------	---------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答がAの場合	どのような被害か	数年前に本堂に白アリがわいて、業者に駆除してもらった。最近はないがシロアリ対策は検討の必要あり。
③ 今後	今後の予定、要望	特にない



【調査票記入者(中川邦子)の感想】

奈良町の南、手入れされた草花が咲く凜としたお寺である。ご住職はご本尊を守るために現状では不十分であることを強く意識して県に働きかけておられる。本尊ならびに両脇侍は大変美しく必見である。