

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018年	4月	29日	記入者	亀田幸英
調査者名	久門	鈴木	中川	水間	亀田

調査対象先	福応寺(浄土宗:無住)						
所在地	御所市出屋敷34			電話番号			
代表者 調査対応者	出屋敷区長・島村幸三氏						
対象文化財	彫刻	県指定:	1件	国宝:	件	重文:	件
	建造物	県指定:	棟	国宝:	棟	重文:	棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> その他(県と市により昭和62年建設された立派な収蔵庫に、県指 定の木造地蔵菩薩立像が安置されている。地震対策はされていないが堅牢な建物。毎年8/24の地蔵盆に開扉される。)
	今後の予定	特になし。
	要望	特になし。

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	昭和57年に当寺は焼失したが、昭和62年建築の立派な収蔵庫は防火対策、換気対策も万全である。境内に隣接して消防ポンプの格納庫もあり、2か月に一度消防訓練を実施している。
	今後の予定	特になし。
	要望	特になし。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	福応寺(浄土宗:無住)
-------	-------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	特になし。

収蔵庫(左)と本堂(右:4/18の放生会に開扉)



収蔵庫内の換気施設



県指定の木造地蔵菩薩立像。平安時代の制作



境内に隣接した消防ポンプ格納庫



地蔵菩薩を収納していた地蔵堂(焼け跡が見える)



【調査票記入者(亀田幸英)の感想】

県指定文化財の木造地蔵菩薩立像を昭和62年建設の堅固な収蔵庫に安置しており耐震の信頼性高い。防火対策も近くに消防ポンプ格納庫があり安心感がある。獣害対策も問題ない。