

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018 年	10 月	12 日	記入者	久門たつお
調査者名	大谷	小倉	久門	鈴木	

調査対象先	八幡神社(通称:洞川八幡宮)						
所在地	吉野郡天川村洞川	電話番号					
代表者 調査対応者	氏子総代の赤井登寿さん						
対象文化財	彫刻	県指定:	1 件	国宝:	件	重文:	件
	建造物	県指定:	件 棟	国宝:	件 棟	重文:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済	<input type="radio"/> B:一部実施済	<input checked="" type="radio"/> C:未実施
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容		
	今後の予定		
	要望		
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない	<input type="checkbox"/> 資金が足りない
	今後の予定	<input checked="" type="checkbox"/> その他(県指定の木造男神像は本殿に安置。大きな地震が来たら本殿がどうなるか不安があるが、現時点では対応はできない。)	
	要望	本殿の耐震性を調べてもらうことは可能だろうか。	

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済	<input type="radio"/> B:一部実施済	<input type="radio"/> C:未実施
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	本殿と社務所に火災感知器を設置。社務所に火災報知機を設け、消火器を配置している。	
	今後の予定	特にない。	
	要望	特にない。	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない	<input type="checkbox"/> 資金が足りない
	今後の予定	<input type="checkbox"/> その他()	
	要望		

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先 八幡神社(通称:洞川八幡宮)

獣害・白アリ等の対策

① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答がAの場合	どのような被害か	社務所で白アリ被害が出たことがある。
③ 今後	今後の予定、要望	白アリ駆除を検討していく。

県指定の木造男神像を安置する本殿




鳥居の奥、階段上方が本殿



白アリ被害があった社務所



境内の説明板



社務所の消火器



【調査票記入者(久門たつお)の感想】

洞川にあるだけに修験道の開祖とされる役行者がこの地に神々を勧請して祀ったとの伝承は興味深かった。地震対策は未着手だが、行政によって本殿の耐震診断を行い最低限の補強が望まれる。