

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018年	2月	24日	記入者	亀田幸英
調査者名	亀田	鈴木	橋詰		

調査対象先	国源寺(無住寺・浄土宗)				
所在地	橿原市大久保町405番地			電話番号	
代表者 調査対応者	無住寺につき、大久保町自治会で管理(対応は自治会長:岩井保善氏)				
対象文化財	彫刻	県指定:	1件	国宝:	件
	建造物	県指定:	件 棟	国宝:	件 棟
				重文:	件
				重文:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない 日本最古といわれる木造聖徳太子立像(二歳像・県指定)は国源寺の本堂に隣接する観音堂に安置されている。各堂宇に地震対策は未実施であるが、防災委員会を設置している。
	今後の予定	直接の地震対策ではないが、今後境内に防災倉庫(防災備品格納)を作る予定。
	要望	特になし。

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	本堂・観音堂共に消火設備(消火器・火災報知機)は設置済み。年2回(6月と12月)点検実施している。直近では30年2月4日に消火訓練実施済み。
	今後の予定	特になし。
	要望	特になし。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	国源寺(無住寺・浄土宗)
-------	--------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	シロアリ、獣害共になく今後の対策も特になし。

木造聖徳太子立像(県指定)を安置する観音堂



木造聖徳太子立像(二歳像・県指定)



本堂の庫裏にある火災報知機受信盤



大久保町自治会編纂の文化財案内冊子(32ページ)



観音堂の近隣にあるホース格納庫



【調査票記入者(亀田幸英)の感想】

県指定文化財の木造聖徳太子立像は観音堂に安置されているが地震対策は未実施。防火対策は消防署の指導のもと実施。獣害・シロアリ被害はなし。自治会の文化財に対する思い入れは熱心で文化財案内冊子を作成済み。