

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018年	8月	1日	記入者	亀田幸英		
調査者名	大谷	小倉	亀田	鈴木	仲谷	橋詰	

調査対象先	吉野山保勝会(阪本仙次別邸白雲荘)						
所在地	吉野郡吉野町吉野山2289番地の1				電話番号	0746-32-1877	
代表者 調査対応者	公益財団法人吉野山保勝会 事務局長前田宗宏氏、米田聖子氏						
対象文化財	彫刻	県指定:	件	国宝:	件	重文:	件
	建造物	県指定:	1件 5棟	国宝:	件 棟	重文:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> 県指定の主屋は鉄筋コンクリート造の地階の上に木造平屋が建つ構造で強固である。ただし昭和3年築につき万全とはいえない。
	今後の予定	未定
	要望	特になし

防火対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	消火器は5ヶ所に設置済み。火災報知器はあるが通報システムにはなっていない。
	今後の予定	システム化する費用は約800万円必要。県への要望や資金集めを検討中。
	要望	県へ約半分の資金要望中。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他()
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先

吉野山保勝会(阪本仙次別邸白雲荘)

獣害・白アリ等の対策

① 獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A: 経験あり	<input type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	鹿やムササビが入った形跡はあるとのこと。シロアリの被害は特に目立っては無い。(主屋の側通り外柱にシロアリの古い穴が見られる程度)
③ 今後	今後の予定、要望	特に対策はなし。

杉皮葺の表門入口



茶室の屋根は軽量化されて地震に強い



主屋の地階部分はコンクリート造



主屋(手前は広縁、奥は九畳間の客間)



主屋の外壁にある消火器とバケツ



【調査票記入者(亀田幸英)の感想】

県指定文化財として5棟(主屋、茶室、寄付、表門、管理棟)。築90年以上だが保存は良好。防火対策として県に資金要望中。主屋や茶室は趣のある建物で展望も絶佳に付ゆっくりと過ごしたい場所である。