

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018年	4月	25日	記入者	橋詰輝己
調査者名	小倉	亀田	倉本	鈴木	橋詰

調査対象先	光明寺(融通念仏宗)				
所在地	宇陀市大治西山121			電話番号	0745-83-0254
代表者 調査対応者	法喜裕美住職 (住職は不在中につき対応者はなし)				
対象文化財	彫刻	県指定:	件	国宝:	件
	建造物	県指定:	1件 棟	国宝:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> その他(対応者がいなく写真のみ)
	今後の予定	不明
	要望	不明

防火対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input checked="" type="checkbox"/> その他(対応者がいなく写真のみ(防火注意の立て札がひときわ目をひく))
	今後の予定	不明
	要望	不明

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	光明寺(融通念仏宗)
-------	------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答がAの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	対応者がいなく写真のみ(山門の柱はしっかりしている)



県指定の光明寺の山門



融通念仏宗光明寺



山門の柱はしっかりしている感じ



山門の内側に消火器が設置



山門前に書かれた防災注意立て札

【調査票記入者(橋詰輝己)の感想】

山門の柱はしっかりとしており、シロアリ等の腐食は見られない。防火対策では、山門入り口に火気の注意書があるが、実際の消火器の付近にいろいろなものが置かれ防火の認識がどうかと思う。