

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018年	5月	26日	記入者	小倉つき子
調査者名	小倉	亀田	仲谷	橋詰	

調査対象先	覚恩寺				
所在地	宇陀市大宇陀牧			電話番号	
代表者 調査対応者	石増 次郎 牧自治会長(区長)				
対象文化財	彫刻	県指定:	1件	国宝:	件
	建造物	県指定:	件 棟	国宝:	件 棟
	重文:	1件		重文:	1件
				重文:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	覚恩寺が廃寺となり、九頭神社横に建てられた(昭和60年4月)収蔵庫に薬師如来坐像と阿弥陀如来坐像が安置され、牧の集落12戸で守られている。建物は耐震基準をクリアした鉄筋コンクリート構造。
	今後の予定	収蔵庫の屋根裏、壁の塗料がはがれてきているので、塗り替えをしたい。
	要望	塗料の塗り替えに数十万必要。宇陀市に補助を願いたい。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

防火対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input checked="" type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	平成3年に防火用水を設置
	今後の予定	特になし
	要望	特になし
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	覚恩寺
-------	-----

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	特になし。

県指定・木造阿弥陀如来坐像



収蔵庫(鉄筋コンクリート)



塗料がはがれてきた、収蔵庫の軒裏と壁



重文・薬師如来坐像



防火用水



【調査票記入者(小倉つき子)の感想】

重文と県指定の2体の覚恩寺旧仏が安置されている収蔵庫。耐震基準をクリアしているとはいえ、外壁が剝がれており、塗り替えに数十万円が必要という。12戸の集落で如何に守り抜くかが課題。