

**奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票**

調査日	2018 年	2 月	22 日	記入者	水間充
調査者名	小倉	久門	鈴木	水間	

調査対象先	杵築神社				
所在地	生駒郡平群町福貴畑1396番地			電話番号	
代表者 調査対応者	宮総代 下中一郎氏				
対象文化財	彫刻	県指定:	1 件	国宝:	件
	建造物	県指定:	件 棟	国宝:	件 棟

**地震対策**

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない その他(昭和50年代、観音堂建て替えをしたがその時は耐震工事 <input type="checkbox"/> 等していなく現在に至っている。その後の地震等による被害はない。)
	今後の予定	観音堂や、そこに安置の県指定の木造深紗大将立像などは、神社近くに江戸初期まであったとされる白石千坊に由来。地震対策等必要とは思っているが、費用負担等課題も多く検討中である。
	要望	特にない。

**防火対策**



①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	観音堂、本殿、拝殿に火災・侵入感知器を設け、社務所に火災受信機等設置している。
	今後の予定	火災感知器などの定期点検実施中。
	要望	特にない。
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない <input type="checkbox"/> その他( )
	今後の予定	
	要望	


奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	杵築神社
-------	------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答がAの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	イノシシ境内に侵入するが特に被害はない。今後の対策も特に予定なし。

県指定の木造深沙大将立像	木造深沙大将立像拡大画像(補修の粗さが目立つ)
	

町指定の本尊・聖観音座像	杵築神社拝殿(奥に本殿)、右が観音堂
	

社務所側壁に設置の火災受信機など	【調査票記入者(水間充)の感想】
	平群町福貴畑の氏神で祭神は素戔鳴命。宝永年間(1704~11)の寺社御改帳に「牛頭天王社」とあり、木造深沙大将立像や本尊は観音堂に祀られている。昭和50年代に観音堂建て替えをしたが、当時は耐震補強はされず現在に至っている。