

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2019年	3月	16日	記入者	小倉つき子
調査者名	大谷	小倉	亀田	鈴木	

調査対象先	観音寺(真言宗東寺派)				
所在地	山添村葛尾18			電話番号	
代表者 調査対応者	檀家総代 石原利一氏				
対象文化財	彫刻	県指定:	1件	国宝:	件
	建造物	県指定:	件 棟	国宝:	件 棟
				重文:	件
				重文:	件 棟

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない 県指定の木造十一面観音立像は昭和53年に建設された、鉄筋コンクリート製の収蔵庫の真ん中に設置された厨子の中に安置されている。(普段は非公開)。建物は耐震構造ではない。
	今後の予定	特になし。
	要望	特になし。


防火対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済 <input type="radio"/> B:一部実施済 <input checked="" type="radio"/> C:未実施	
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	
	今後の予定	
	要望	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 資金が足りない 収蔵庫は完全な防火構造ではないが、耐火能力は高いと思われる。消火器の設置はない。
	今後の予定	特になし。
	要望	特になし。

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	観音寺(真言宗東寺派)
-------	-------------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	収蔵庫は獣害やシロアリ被害はない。



【調査票記入者(小倉つき子)の感想】

収蔵庫内の厨子に十一面観音立像が安置されている。防犯以外は防災対策を実施していないというが、美しいお姿の仏像の御前には草花やお酒のお供えがされている。地域の方の、信仰の心が伺える。